




Instructivo de Purgado de cartuchos **HP 8000**



PASO

La maquina debe ser purgada si tiene aire en la manguera. Para eso debe seguir los siguientes pasos:

01

Elementos necesarios para purgar:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| A. Trapo | C. Guantes (2) |
| B. Jeringas y agujas (2) | D. Papel de cocina o papel absorbente |

PASO

Saque los cartuchos

02



PASO

Tome papel absorbente y una jeringa. Coloque la aguja en el extremo de la jeringa.

03

**NOTA:**

La jeringa debe usarse en todo el proceso sin el bástago.

PASO

A. Coloque la aguja en la válvula del cartucho a un 1 cm aproximadamente de profundidad.

B. Eleve los tanques de tinta como muestra la imagen, esto hará que la tinta y el aire salgan por la válvula hasta llegar a la jeringa. Una vez que deje de salir tinta con burbujas estará terminado el purgado.


04



PASO

05

Tape el extremo de la jeringa con el dedo para que la tinta no salga. Luego lleve la jeringa a un recipiente vacío para descargar la tinta acumulada.



PASO

06

Limpie la jeringa y la aguja, y repita el mismo procedimiento con los demás colores que necesiten ser purgados. **Repita los pasos 4 y 5 hasta que todos las mangueras queden sin aire y solo con tinta.**



PASO

07

- A. Coloque el sistema como estaba antes de comenzar el instructivo y cierre la puerta de los cartuchos.
- B. Coloque los tanques de tinta a 12 cm de altura con respecto a la base de la impresora.
- C. Revise que tenga menos de 1 cm de tinta en el compartimiento mas finos de los tanques.

Una vez terminado el procedimiento podrá usar la impresora nuevamente.

Consultas

Por cualquier duda o consulta recuerde que puede comunicarse con nosotros por las siguientes vías:

E-Mail

soporte@imprek.com.ar

Teléfonos

6385-0225

Seleccionar la Opción de Servicio Técnico

www.imprek.com.ar