




Instructivo de Reseteo de chips
EPSON TX125



PASO

01



Con la impresora encendida levante la tapa del escaner hacia la arriba.

PASO

02



Levante la puerta de acceso a los cartuchos.

PASO

03



Oprima el botón cancelar.

PASO**04**

Una vez que el carro se posicione con el color que hay que resetear en la ranura de cambio de cartuchos realice los siguientes pasos:



A. En el caso de ser el Cyan y/o Amarillo oprima el botón de reseteo durante 20 segundos desde el orificio de cambio de cartuchos.



B. En el caso de ser el Negro y/o Magenta debe meter la mano por la puerta delantera (por donde sale el papel) para poder presionar el botón de reseteo. Debe oprimirlo por aproximadamente 20 segundos.

Luego la impresora realizará movimientos de reconocimiento dentro de los cuales irá posicionando los cartuchos en la ranura de cambio, oprima el botón cancelar con cada cartucho a medida que se queden quietos en esta ranura (pueden ser desde uno hasta los cuatro)

PASO**05**

Cierre las tapas de los cartuchos y del escaner. Así ya podrá volver a imprimir. La impresora reconocerá los cartuchos como nuevos.

Consultas

Por cualquier duda o consulta recuerde que puede comunicarse con nosotros por las siguientes vías:

E-Mail

soporte@imprek.com.ar

Teléfonos

6385-0225

Seleccionar la Opción de Servicio Técnico

www.imprek.com.ar